

令和5年度 通学路等合同点検対策箇所一覧表（平井地区）

	学校	危険箇所（点検箇所）	危険箇所要望状況	要望内容	検討内容等
①	平井小学校	平井1146番地付近から1248番地付近 （平井小学校北側農業用水路）	用水路に蓋がないため、おちたり、ケガをしたり、大雨時道路との境がわかりづらく危険。	用水路の蓋の設置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用水路の蓋は、管理面から設置は難しい。</li> <li>・用水路の縁石を通行しないよう、学校及び保護者の方から日常及び登下校時の交通安全指導を引き続き行う。</li> </ul>
②	平井小学校	補助道第7号線 （中里橋北側から谷ノ入沢手前）	道幅も狭く、車の通行量が多い。スピードを出して通行する車が多い。	①横断歩道設置 （中里橋、千石橋北側） ②ラバーポールやハンプの設置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・千石橋北側に横断歩道を設置予定です（令和5年度中）。</li> <li>・学校からも交通安全指導を引き続き行う。</li> </ul>
③	平井小学校	平井760番地9から（第27自治会館） から三吉野1号公園付近（第10自治会）	各通りから歩道に上がるまでが危険 大きなカーブで見通しが悪い 用水路の橋に柵がなく危険 用水路が溢れやすい（第27自治会館付近）	①横断歩道設置 ②ハンプ、カーブミラー設置、歩道の整備、 ③用水路の橋の柵設置、用水路整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法定速度で走行すれば視界が確保されるため、車両に注意して通行するよう、学校での交通安全指導を引き続き行う。</li> <li>・通行車両の速度抑制のため、白バイやパトカーによる立ち寄り警戒を実施します。</li> <li>・用水路の流水管理を引き続き行う。</li> </ul>
④	本宿小学校	平井1577番地付近から平井1591番地付近	見通しの悪いカーブが多く、ガードレールもないため、スピードを出す車が多いため危険。	ガードレールか縁石の設置	通行車両及び道路幅員の関係上、ガードレール等の設置は困難なため、学校での交通安全指導を引き続き行う。
⑤	本宿小学校	補助道第3号線 （本宿小学校と第1学童の間）	補助道第3号線に出る時、車がよく見えない。	児童から車を確認しやすくしてほしい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通安全日等の立哨活動場所として、交通安全協会平井支部へ依頼済み。</li> <li>・学校での交通安全指導を引き続き行うとともに、下校時、PTAや地元の方等にご協力いただきたい箇所であるため今後検討する。</li> </ul>
⑥	本宿小学校	補助道第3号線 平井1734地付近	本年5月事故発生場所。幅員を広げるかカーブをなくしてほしい。	何らかの歩行者を守る対策	歩道が確保されているため、学校での交通安全指導を引き続き行う。
⑦	本宿小学校	通学路Bコース	道幅が狭く、スピードも出ている車があり危険	歩行者も守る何らかの対策	道路の拡幅は困難なため、車両に注意して通行するよう、引き続き学校での交通安全指導を行う。

# 【平井地区】

