

令和5年度 通学路等合同点検対策箇所一覧表（大久野地区）

	学校	危険箇所（点検箇所）	危険箇所要望状況	危険箇所要望状況	検討内容等
①	大久野小学校	秋川街道 (幸神交差点)	歩行者や車など交通量が多い。標識はあるが、一時停止せず車が出てくることもある。カーブミラーも全ての箇所に設置されていないため、運転者が注意しづらい。	①キッズゾーン（運転者から止まれなど分かりやすい表示）やカーブミラー等の設置 ②カーブミラーの角度調整 ③植栽の剪定	カーブミラー等安全対策が施されていることから、引き続き、車両に注意して通行するよう学校での交通安全指導を引き続き行う。
②	大久野中学校	向殿橋付近	①街灯が1箇所しかなく暗い。 ②橋幅が狭いため、運転者に歩行者への意識を促す看板を設置してほしい。	①街灯の新設 ②歩行者優先等の看板設置	橋梁の補修計画があり交通事故防止対策を含め、総合的に検討する。
③	大久野小学校 大久野中学校	秋川街道 (萱窪信号からニッポー前)	歩道が狭く、大型車両の通行に加え、普通車もスピードを出して走行しているため大変危険である。	・ガードレールもしくは車線分離ポールを設置 ・歩道を広げる等の対応	・歩道が狭いところにガードレール等を設置することで歩行者とのすれ違い、車いす、ベビーカーの通行に支障をきたすため設置は難しい。また、歩道の拡幅については、十分な歩道幅員がないことは認識しているが、狭いながらも歩道が確保されていることから現状維持。今後の検討課題とさせていただく。 ・車両に注意して通行するよう学校での交通安全指導を引き続き行う。
④	大久野中学校	永田橋通り (大久野288付近)	交通量があり、勢いよく車が出てくる。右左折が重なったときに特に危ない。	信号機の設定	・通行車両の台数、横断歩行者数等から信号機の設置は困難であることから、横断歩道の予告標識や協調標識の設置を検討する。 ・現存の注意喚起看板については、移設を検討します。

【大久野地区】

